

临沂市住房和城乡建设局

临建报〔2020〕19号

签发人：张卫强

临沂市住房和城乡建设局 关于建议暂扣山东天山建筑工程有限公司 等 23 家建筑施工企业安全生产许可证的报告

山东省住房和城乡建设厅：

根据《山东省建筑施工企业安全生产许可证管理办法》（鲁建管发〔2011〕16号）、《山东省建筑施工企业安全生产许可证动态考核办法》（鲁建管发〔2011〕17号），我市于2020年4月21-5月11日开展了全市建筑施工企业安全生产条件复查。经查，山东天山建筑工程有限公司等23家企业降低安全生产条件，一般安全生产条件复查不合格，其中临沂建工装饰工程有限公司等3家企业（附件2）连续两年一般安全生产条件复查不合格。

主要存在安全生产管理制度不健全、安全生产资金投入不足、安全管理机构履责不到位、三类人员和特种作业人员未按资质标准配备等问题。

根据《山东省建筑施工企业安全生产许可证管理办法》第二十五条、第三十三条、第五十条和《山东省建筑施工企业安全生产许可证动态考核办法》第三条、第八条，现建议对附件 1 所列企业给予暂扣安全生产许可证三十日的行政处罚，对附件 2 所列企业给予暂扣安全生产许可证六十日的行政处罚。

特此报告。

附件：1、申请暂扣安全生产许可证三十日企业名单
2、申请暂扣安全生产许可证六十日企业名单



附件1：

申请暂扣安全生产许可证企业名单

序号	公司名称	许可证编号	存在的主要问题
1	山东天山建筑装饰工程有限公司	(鲁)JZ 安许证字(2014)140437	1、特种作业人员不足，焊工少1人、架子工少1人、高处作业吊篮安装拆卸工少2人，共计少4人。2、安全管理机构职能不健全，未制定检查制度，无人员职责分工，未建立隐患整改、处置和复查机制。3、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核；4、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录；5、未制定安全生产资金保障制度，未制度本年度投入计划；未设立安全教育专项资金，无安全生产资金使用记录汇总表。6、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。7、职业危害分析和危害防治措施无针对性。8、未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理。9.未制定事故应急救援预案，抢险队伍管理档案不齐。
2	临沂中信实业有限公司	(鲁)JZ 安许证字(2012)140216	1、特种作业人员不足，塔吊司机少1人，电工少1人，焊工少1人，信号工少3人，共计少6人。2、安全管理机构履职不到位，人员职责分工不明确，对现场安全管控不到位，下达隐患排查记录少。3、各项责任制度落实不到位，安全目标责任书签订不全，考核记录不齐。4、安全教育培训制度落实不到位，无针对性。5、安全生产投入不足，制度和计划无实际指导性和针对性。6、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足，人证不符。7、职业危害分析和危害防治措施无针对性。8、未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理。9.事故应急救援预案缺乏可操作性，抢险队伍档案不健全。10.各项资料签字存在代签现象。
3	山东鲁兴装饰工程有限公司	(鲁)JZ 安许证字(2018)140632	1、特种作业人员不足，架子工少5人，电工少5人，焊工少5人，共计少15人。2、安全管理机构履职不到位，人员职责分工不明确，未建立隐患整改、处置和复查机制。3、各项责任制度落实不到位，未签订安全目标责任书，未实施责任制考核；未提供部门设置文件。4、安全教育培训制度落实不到位，无针对性。5、安全生产投入不足，未提供相关发票凭证，未设立安全教育专项资金。6、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足，人证不符。7、职业危害分析和危害防治措施无针对性。8、未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理。9.事故应急救援预案缺乏可操作性，抢险队伍档案不健全。10.各项资料签字存在代签现象。

4	嘉宁建设发展有限公司	(鲁)JZ 安许证字(2018)140798	1、特种作业人员不足，电工少2人、架子工少3人，共计少5人；2、各项制度落实不到位；3、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未落实奖惩制度；4、未建立安全教育培训专项资金，未按规定落实安全生产投入；5、未建立安全管理机构，无安全管理机构文件；6、未制定安全教育培训计划；7、未制定职业危害防治措施 8、事故应急预案缺乏针对性；9、未按规定要求购买工伤险.
5	山东英厦建筑安装工程有限公司	(鲁)JZ 安许证字(2018)140864	1、特种作业人员不足，电工少3人、焊工少3人、架子工少3人、建筑起重司索信号工少3人、塔式起重机司机少3人、施工升降机少2人共计少17人；三类人员不足，B证少5人、C证少2人。2、安全管理机构未配备日常检查设备，无管理必要经费，未建立隐患整改、处置和复查机制。3、未层层签订安全生产目标责任书。4、未建立企业本部管理人员安全教育档案。5、无安全生产资金使用汇总表，记录不全。6、生产安全事故应急救援预案中主要参与人员未掌握应急时主要职责分工。7、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。
6	临沂增泰建筑工程有限公司	(鲁)JZ 安许证字(2018)140869	1、特种作业人员不足，电工少3人、焊工少3人、架子工少3人、建筑起重司索信号工少3人、塔式起重机司机少3人、施工升降机少2人共计少17人；三类人员不足，B证少2人。2、企业未根据企业管理特点设置部门，未层层签订安全生产目标责任书。3、安全生产投入不足，无安全生产资金使用汇总表，记录不全。4、安全机构未配备日常检查设备，无人员责任分工。5、未组织安全教育培训活动，无相关培训记录和考核记录，企业未按规定开展安全生产活动。6、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。7、未实施生产安全事故应急预案演练，无应急演练记录，事故应急救援预案中主要参与人员未掌握应急时主要职责分工。
7	临沂耀泰建筑安装工程有限公司	(鲁)JZ 安许证字(2018)140880	1、特种作业人员不足，电工少3人、焊工少3人、架子工少3人、建筑起重司索信号工少3人、塔式起重机司机少3人、施工升降机少2人，共计少17人；三类人员不足，B证少2人，未建立三类人员管理档案。2、未层层签订安全生产目标责任书；3、企业未制定安全生产资金使用年度计划，安全生产投入不足，无安全生产资金使用汇总表，记录不全。4、安全机构分管经理未取得A证，未配备日常检查设备。5、未组织安全教育培训活动，无相关培训记录和考核记录，企业未按规定开展安全生产活动。6、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。7、未制定企业重大安全生产事故应急预案，无应急救援设备、队伍管理档案，未实施应急预案演练，无应急演练记录。

8	山东省费县华兴建筑安装工程有限责任公司	(鲁)JZ 安许证字 [2005]140160 号	1、特种作业人员不足，电工少3人、焊工少3人、架子工少3人、建筑起重司索信号工少3人、塔式起重机司机少3人，共计少15人；三类人员不足，B证少3人。2、安全管理机构未履行安全检查职责，安全科工作人员严重不足，无人员职责分工，公布的安全科长离职；3、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核；4、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录；5、安全生产投入不足，未设立安全教育专项资金，无安全生产资金使用汇总表，记录不全。6、未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理。7、未建立起重机械管理台账，未建立设备检查维保制度，定期检查、维护不到位；8、事故应急救援设备、队伍管理不规范。9.未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。
9	山东金固电力工程有限公司	(鲁)JZ 安许证字 [2018]140849	1、特种作业人员不足，电工少2人、焊工少3人、架子工少1人、建筑起重司索信号工少2人、塔式起重机司机少3人、施工升降机少2人，共计少13人；三类人员不足，A证少1人（法定代表人）、B证少3人；2、安全管理机构未履行职责，无人员职责分工；3、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核；4、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录；5、安全生产投入不足；6、未建立重大危险源管理档案；7、未建立起重机械管理台账，未建立设备检查维保制度，定期检查、维护不到位；8、事故应急救援设备、队伍管理不规范。
10	山东名品装饰工程有限公司	(鲁)JZ 安许证字 [2018]140794	1、特种作业人员不足，架子工少1人，电工少1人，电焊工少2人，高处作业吊篮安装拆卸工少2人，共计少6人；三类人员不足，A证少1人、C证少1人；2、公司不能正常运转，公司负责人长期失联，安全管理机构瘫痪，未履行安全管理职责。
11	山东旌顺装饰工程有限公司	(鲁)JZ 安许证字 (2018) 140803	1、公司无特种作业人员（少电工2人、少架子工3人、少高处安装维护拆除作业3人，共8人）；2、安全管理机构未履行检查；3、安全管理目标未分解，未开展安全管理目标考核；4、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录；5、安全生产投入不足；6、未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理；7、事故应急救援设备、队伍管理不规范。

12	临沂鑫硕建筑劳务分包工程有限公司	鲁 JZ 安许证 字 [2017]140739	1、公司无特种作业人员（少电工 5 人、焊工 5 人，共 10 人）、公司无三类人员（A 证少 2 人，C 证少 3 人，共 5 人）；2、安全管理机构未履行职责，安全科工作人员严重不足；3、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核；4、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录；5、安全生产投入不足，未设立安全教育专项资金，无安全生产资金使用汇总表，记录不全。6、未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理。7、事故应急救援设备、队伍管理不规范。
13	临沂市新世源建筑劳务分包有限公司	(鲁)JZ 安许 证字 [2017]140453	1、公司无特种作业人员（少电工 5 人、焊工 5 人，共 10 人）、三类人员 A 证少 1 人；2、安全管理机构未履行职责；3、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录；4、安全生产投入不足；5、未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理；6、事故应急救援设备、队伍管理不规范。
14	临沂海川建筑安装有限公司	(鲁)JZ 安许证 书字 [2017]140565	1、公司特种作业人员电工少 5 人、焊工少 4 人，共少 9 人、三类人员 C 证少 1 人；2、安全管理机构未履行职责；3、安全管理目标未分解；4、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录；5、安全生产投入不足；6、未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理；7、未按规定要求购买工伤险。
15	山东中迈智能科技有限公司	(鲁)JZ 安许证 字 [2018]140844	1、公司无特种作业人员，少电工 5 人；三类人员 B 证少 4 人，C 证少 1 人；2、安全管理机构未履行安全检查职责，安全科工作人员不足，无人员职责分工；3、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核；4、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录；5、安全生产投入不足，未设立安全教育专项资金；6、事故应急救援设备、队伍管理不到位；7、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。
16	山东临亚装饰有限公司	(鲁)JZ 安许 证字 (2006) 140224	1、特种作业人员不足，吊篮安拆工少 2 人，施工升降机司机少 1 人，共计少 3 人；三类人员不足，C 证少 1 人。2、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核。3、安全生产投入不足，安全生产资金使用记录不全，安全教育培训专项资金使用记录不全。4、安全管理机构未履行安全检查职责，安全检查记录不齐全。5、未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理。
17	山东圣元建筑工程有限公司	(鲁)JZ 安许 证字 (2018) 140267	1、特种作业人员不足，建筑电工少 1 人，焊工少 1 人，共计少 2 人。2、安全生产投入不足，安全生产资金使用记录不全，安全教育培训专项资金使用记录不全。3、施工起重机械设备管理不到位，未建立起起重机械设备管理档案，未建立起得设备定期检查、维护制度，无检查、维护记录，对施工现场起重设备管理不到位。4、职业危害防治措施缺少针对性，检查不到位，未按职业危害配备劳保用品。5、未实

			施生产安全事故应急预案演练。6、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。
18	山东道珍装饰工程有限公司	(鲁)JZ 安许证字(2017)140773	1、特种作业人员不足，电工少3人、焊工少4人、架子工少5人、吊篮安拆工少4人，共计少16人；三类人员不足，A证少3人（无A证）、B证少2人、C证少3人。2、安全管理机构未履行安全检查职责，安全科工作人员严重不足，无人员职责分工；3、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核；4、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录；5、未制定年度安全生产投入计划，实际安全生产投入不足，未设立安全教育专项资金，无安全生产资金使用汇总表，记录不全；6、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。
19	临沂聚兴建筑安装工程有限公司	(鲁)JZ 安许证字(2019)141023	1.特种作业人员不足，电工少3人、焊工少3人、架子工少3人、建筑起重司索信号工少3人、塔式起重机司机少3人、施工升降机少2人，共计少17人；三类人员不足，C证少2人。2、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核。3、安全生产投入不足，未设立安全教育专项资金，无安全生产资金使用汇总表，记录不全。4、安全管理机构未履行安全检查职责，未建立安全生产会议制度，安全检查记录不齐全。5、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录。6、施工起重机械设备管理不到位，未建立起重机械设备管理档案，未建立起得设备定期检查、维护制度，无检查、维护记录，对施工现场起重设备管理不到位。7、未实施生产安全事故应急预案演练。8、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。
20	临沂程翔建筑工程装饰有限公司	(鲁)JZ 安许证字(2019)141094	1、特种作业人员不足，电工少3人、焊工少2人、架子工少3人、建筑起重司索信号工少2人、塔式起重机司机少3人、施工升降机少2人，共计少15人。2、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核。3、安全生产投入不足，未设立安全教育专项资金，无安全生产资金使用汇总表，记录不全。4、安全管理机构未履行安全检查职责，未建立安全生产会议制度，安全检查记录不齐全。5、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录。6、未建立起重机械设备管理档案，未确定起重设备安全生产管理职责。7、未建立应急设备、抢险队伍管理档案，未实施生产安全事故应急预案演练。8、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。

附件2：

申请暂扣安全生产许可证企业名单

序号	公司名称	许可证编号	存在的主要问题
1	临沂建工装饰工程有限公司	(鲁)JZ安许证字(2014)140585	1、特种作业人员不足，电工少1人、焊工少1人、架子工少3人、高处作业吊篮安装拆卸工少2人，共计少7人。2、安全管理机构职能不健全，未制定检查制度，无人员职责分工，未建立隐患整改、处置和复查机制。3、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核；4、未制定年度安全教育培训计划，无相关培训记录和考核记录；5、未制定安全生产资金保障制度，未制度本年度安全生产投入计划；未设立安全教育专项资金，无安全生产资金使用记录汇总表。6、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。7、未进行职业危害分析，未制定职业危害防治措施。8、未建立危大工程监控管理制度，未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理。9.未制定事故应急预案，未实施演练记录。
2	临沂市宏鑫装饰有限公司	(鲁)JZ安许证字(2017)140392	1、安全管理目标未分解，未层层签订安全生产目标责任书，未开展安全管理目标考核。2、未实行领导带班制度。3、安全生产投入不足，安全生产资金使用记录不全，安全教育培训专项资金使用记录不全。4、安全管理机构未履行安全检查职责，未建立安全生产会议制度，安全检查记录不齐全。5、未建立三类人员和特种作业人员管理档案。
3	临沂盛泰消防安装工程有限公司	(鲁)JZ安许证字(2015)140619	1、特种作业人员不足，架子工少1人。2、安全管理机构履职不到位，持证人员与上岗人员不符，无人员职责分工，未建立隐患整改、处置和复查机制。3、各项责任制度落实不到位，安全目标责任书签订不全，考核记录不齐，签字存在错签、代签现象。4、安全教育培训制度落实不到位，无针对性。5、安全生产投入不足，制度和计划无实际指导性和针对性；未提供本年度投入发票凭证。6、未按规定要求购买工伤险，工伤险数量不足。7、职业危害分析和危害防治措施无针对性。8、未建立重大危险源管理档案，未实施动态管理。9.事故应急救援预案缺乏可操作性，抢险队伍档案不健全。